



POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE FRAGMENTU TRAMÓW BxH=~21x27cm  
KLESZCZE PODWÓJNE


WIDOK Z BOKU



PRZĘKRÓJ 1-1




WIDOK Z GÓRY




WZMOCNIENIE POŁĄCZENIA KROKWI BxH=~15x21cm


WIDOK Z BOKU



PRZĘKRÓJ 2-2



WIDOK Z GÓRY



ŚRUBY M16 Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM  
PODKŁADKI 8x60x60  
PIERŚCIEŃ 2-STRONNE GEKA D=65

WYKONANE ISTNIEJĄCE POŁĄCZENIE  
NA ZAMEK PROSTY I 3 WKRETY

ISTNIEJĄCA KROKIEW ~15x21cm

WPROWADZANY ELEMENT WZMACNIAJĄCY  
~8x21cm

UWAGA:  
DOKŁADNIE SPASOWAĆ WSZYSTKIE ELEMENTY.

REMONT DACHÓW, ELEWACJI ORAZ  
STOLARKI OKIENNEJ ZABYTKOWEGO  
KOŚCIOŁA PW. MATKI BOSKIEJ  
RÓŻAŃCOWEJ W ŁAZNOWIE

POŁĄCZENIA PRZY WYMIANIE  
FRAGMENTU TRAMÓW. WZMOCNIENIE  
POŁĄCZEŃ KROKWI.

STAL: S235 (St3S)  
DREWNO: C24 lite, sosnowe  
o wilgotności nie przekraczającej 18%

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU  
ELEMENTÓW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGĄ WYSTĄPIĆ ZMIANY  
ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.  
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM  
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.



BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ UL. NORWIDA 19/5, 50-375 WROCŁAW WWW.RYZALIT.PL	
Temat:	REMONT DACHÓW, ELEWACJI ORAZ STOLARKI OKIENNEJ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W ŁAZNOWIE
Obiekt:	KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ
Adres:	ŁAZNÓW 57, 97-221 ŁAZNÓW DZIAŁKA NR 577 OBRĘB ŁAZNÓW
Inwestor:	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. MB RÓŻAŃCOWEJ ŁAZNÓW 57, 97-221 ŁAZNÓW
Stadium:	PROJEKT TERCHNICZNY
Projektant: konstrukcja	mgr inż. Marta Tomaszewska - Marek upr. nr: 194/DOŚ/13 - specj. konstrukcyjno - budowlana
Projektant: konstrukcja	mgr inż. Adam Marek upr. nr: 123/DOŚ/03 - specj. konstrukcyjno - budowlana
Asystent:	mgr inż. arch. Monika Janic
Data:	09.2022
Rysunek:	POŁĄCZENIA PRZY WYMIANIE FRAGMENTU TRAMÓW. WZMOCNIENIE POŁĄCZEŃ KROKWI.
Skala:	1:10 Nr rysunku: PT3